

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 8 del 24/03/2014

già *Provincia Regionale di Trapani*

5° Settore "Lavori Pubblici, Viabilità, Portualità e Patrimonio"
Servizio Manutenzione Ordinaria – Segnaletica Orizzontale e verticale

Oggetto: Intervento di somma urgenza per contenimento smottamento lato valle alla progr. Km. 5+200 della SP. 30 S. Ninfa verso Castelvetrano tramite ripristino scarpata.

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(Art. 163 del DPR n° 50/2016)

Il giorno 29 marzo 2018 perveniva in Ufficio una comunicazione da parte del Comune di S. Ninfa che segnalava una frana lungo la SP. 30 S. Ninfa verso Castelvetrano.

Il sottoscritto nel corso della stessa giornata recatosi sui luoghi constatava effettivamente che alla progr. Km. 5+200 della SP. 30 S. Ninfa verso Castelvetrano si era verificato uno smottamento della scarpata lato valle che aveva scalzato la carreggiata stradale, lasciando la barriera metallica sospesa nel vuoto.

I grossi disagi che sarebbero derivati dalla chiusura della strada, considerato il periodo di festività, pasquali nonché la situazione di grave pericolo esistente per l'utenza, non risolvibile con l'ordinaria transennatura e segnaletica, evidenziavano i presupposti per l'intervento in somma urgenza.

Valutata l'estrema urgenza di un immediato intervento, il sottoscritto tecnico, geom. Giuseppe Marino, che ha effettuato il sopralluogo sul tratto di rotabile in questione direttamente, concordemente con il Responsabile del Servizio ed attesa l'indisponibilità del mezzo idoneo in dotazione al Libero Consorzio, causa guasto, in riparazione, si è deciso di intervenire senza indugio tramite ditta del luogo, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

La ditta individuata sui luoghi, che si è dichiarata disponibile ad un immediato intervento, corrisponde alla: Giacalone Mario P.IVA n. 02462670817 corrente in Santa Ninfa che ha già eseguito lavori diversi per conto del comune di Santa Ninfa;

Per quanto sopra, si ritiene che l'intervento sopraccitato, riveste carattere di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del DPR 50/2016, ed è limitato alle operazioni strettamente necessarie al ripristino della scarpata di valle.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del DPR 50/2016 il corrispettivo delle prestazioni ordinate è stato definito contestualmente con l'affidatario e pertanto, in separato foglio si redige la perizia dell'intervento strettamente necessario all'eliminazione del pericolo che ammonta a presuntivi € 1.000,00 comprensivo i.v.a.

Trapani, 29/03/2018

Il Tecnico
I.D.T. Geom. Marino Giuseppe

