

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 8 del 24/03/2014

già Provincia Regionale di Trapani

5° Settore “Lavori Pubblici , Viabilità, Portualità e Patrimonio“
Servizio Manutenzione Ordinaria – Segnaletica Orizzontale e verticale

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la realizzazione e collocazione di cancelli in fero zincato per la chiusura al transito della s.p n.54 “Perimetrale di Pantelleria”, dal km. 18+450 al km. 20+950

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(Art. 163 del DPR n° 50/2016)

Facendo seguito alla segnalazione del Comune di Pantelleria prot. 9421 del 07.06.2016, acclarata al prot. 21802 del 08.06.2016, con il quale il responsabile del II Settore ha segnalato che il tratto di rotabile in oggetto, a seguito dell’incendio occorso sull’isola nei giorni 28/29/30 Maggio 2016, è stato interessato dalla caduta massi proveniente dal versante sovrastante la strada provinciale;

- vista l’ordinanza di chiusura al transito n. 08 del 15.06.2016 del predetto tratto della Perimetrale dalla prog. 18+450 alla prog. 20+950 per motivi di incolumità pubblica, per tutto il periodo necessario alle operazioni di bonifica ed al ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità;
- vista la denuncia contro ignoti sporta dall’Op. Gaudi Maria, relativa alla scomparsa delle transenne di chiusura al transito con i relativi segnali di divieto di transito;
- vista la nuova asportazione della segnaletica rimessa dal corpo dei VV.UU. di Pantelleria, che è intervenuto più volte di concerto con gli Operai del Libero Consorzio per verificare la corretta collocazione delle transenne utilizzate per la chiusura al transito, nonché la collocazione della relativa segnaletica;
- facendo seguito alla segnalazione del 22.11.2016 da parte del Dirigente, Avv.

Maggio, in missione a Pantelleria unitamente all'arch. Gandolfo per compiti istituzionali, che durante un giro di perlustrazione della Perimetrale ed a seguito di segnalazioni ricevute in loco, rilevava nuovamente la mancanza della transennatura e di parte della segnaletica per l'inibizione al transito;

- considerato che il Servizio di Manutenzione Ordinaria non è nelle condizioni di intervenire nell'immediato con il personale e i mezzi nelle sue disponibilità, data la gravità del pericolo rappresentato e l'urgenza di ripristinare la chiusura, è stata immediatamente contattata la ditta COSED SRL di Esposito Giovanni, corrente in Pantelleria per eseguire i lavori in oggetto, resasi subito disponibile.


Per le motivazioni sopraesposte i lavori di che trattasi rivestono certamente carattere di SOMMA URGENZA, per cui si redige il presente verbale ai sensi dell'art. 163 del DPR 50/2016.

In separato foglio si redige una stima dei costi dei lavori strettamente necessari all'eliminazione del pericolo.

Trapani, 22.11.2016

Il Tecnico

I.D.T. Geom. G. Battista Culcasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Battista Culcasi', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large loop at the beginning.